




Le retour




VISIBILITÉ



POUVOIR DE PÉNÉTRATION














CONTRÔLE DU TORQUE



Cook Beacon® Tip 5.0 Fr
CATHÉTERS D'ANGIOGRAPHIE











Cook Beacon® Tip 5.0 Fr

CATHÉTERS D'ANGIOGRAPHIE

Numéro de commande	Référence produit	Fr	Diamètre de guide compatible inch	Longueur cm	Configuration de l'extrémité	
G27815	HNBR5.0-35-60-P-NS-BELL-1.5	5,0	0,035	60	BELL-1.5	
G31970	HNBR5.0-35-125-P-NS-C-PS	5,0	0,035	125	C-PS	
G08441	HNBR5.0-35-65-P-NS-C1	5,0	0,035	65	C1	
G08623	HNBR5.0-35-100-P-NS-C1	5,0	0,035	100	C1	
G08446	HNBR5.0-38-65-P-NS-C1	5,0	0,038	65	C1	
G09344	HNBR5.0-38-100-P-NS-C1	5,0	0,038	100	C1	
G08442	HNBR5.0-35-65-P-NS-C2	5,0	0,035	65	C2	
G08796	HNBR5.0-35-100-P-NS-C2	5,0	0,035	100	C2	
G08447	HNBR5.0-38-65-P-NS-C2	5,0	0,038	65	C2	
G08586	HNBR5.0-38-80-P-NS-C2	5,0	0,038	80	C2	
G09967	HNBR5.0-38-100-P-NS-C2	5,0	0,038	100	C2	
G08443	HNBR5.0-35-65-P-NS-C3	5,0	0,035	65	C3	
G08448	HNBR5.0-38-65-P-NS-C3	5,0	0,038	65	C3	
G13559	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-A	5,0	0,038	80	CHG-A	
G13560	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B	5,0	0,038	80	CHG-B	
G13561	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-C	5,0	0,038	80	CHG-C	
G11430	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5	5,0	0,038	80	CHG2.5	
G09751	HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP	5,0	0,035	40	KMP	
G11458	HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP	5,0	0,035	65	KMP	
G09548	HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP	5,0	0,038	40	KMP	
G09469	HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP	5,0	0,038	65	KMP	
G11457	HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP	5,0	0,038	100	KMP	
G11194	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1	5,0	0,038	65	LEV1	
G11207	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV2	5,0	0,038	65	LEV2	
G11652	HNBR5.0-35-100-P-NS-MIK	5,0	0,035	100	MIK	
G09312	HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK	5,0	0,038	80	MIK	
G11468	HNBR5.0-35-100-P-NS-MPA	5,0	0,035	100	MPA	
G11195	HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA	5,0	0,038	65	MPA	
G11205	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA	5,0	0,038	100	MPA	
G12154	HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA	5,0	0,038	125	MPA	
G11206	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPB	5,0	0,038	100	MPB	
G57017	HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT	5,0	0,035	90	RBT	
G08469	HNBR5.0-35-65-P-NS-RC1	5,0	0,035	65	RC1	
G08641	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1	5,0	0,038	65	RC1	
G08470	HNBR5.0-35-65-P-NS-RC2	5,0	0,035	65	RC2	
G08642	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC2	5,0	0,038	65	RC2	
G08596	HNBR5.0-35-65-P-NS-RDC	5,0	0,035	65	RDC	
G08578	HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC	5,0	0,038	65	RDC	
G11379	HNBR5.0-38-100-P-NS-RDC	5,0	0,038	100	RDC	
G27852	HNBR5.0-38-80-P-NS-RH	5,0	0,038	80	RH	

Cook Beacon® Tip 5.0 Fr

CATHÉTERS D'ANGIOGRAPHIE

Numéro de commande	Référence produit	Fr	Diamètre de guide compatible inch	Longueur cm	Configuration de l'extrémité	
G08444	HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM	5,0	0,035	65	RIM	
G10082	HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM	5,0	0,038	65	RIM	
G12870	HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM	5,0	0,038	100	RIM	
G09371	HNBR5.0-38-65-P-NS-RLG	5,0	0,038	65	RLG	
G11476	HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0	5,0	0,038	65	SHK1.0	
G13804	HNBR5.0-35-40-P-NS-TEGT	5,0	0,035	40	TEGT	
G11377	HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT	5,0	0,038	65	TEGT	
G11193	HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT	5,0	0,038	100	TEGT	
G31410	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	40	VANSCHIE1	
G13795	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	65	VANSCHIE1	
G35733	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	125	VANSCHIE1	
G31409	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	40	VANSCHIE2	
G13794	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	65	VANSCHIE2	
G35734	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	125	VANSCHIE2	
G31408	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	40	VANSCHIE3	
G13792	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	65	VANSCHIE3	
G35735	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	125	VANSCHIE3	
G13783	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	65	VANSCHIE4	
G35736	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	125	VANSCHIE4	
G13793	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	65	VANSCHIE5	
G35737	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	125	VANSCHIE5	
G11209	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS	5,0	0,038	80	VS	
G35974	HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1	5,0	0,035	125	VS1	
G11486	HNBR5.0-38-65-P-NS-VS1	5,0	0,038	65	VS1	
G11189	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1	5,0	0,038	80	VS1	
G12715	HNBR5.0-38-65-P-NS-VS2	5,0	0,038	65	VS2	
G11190	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2	5,0	0,038	80	VS2	
G11487	HNBR5.0-38-100-P-NS-VS2	5,0	0,038	100	VS2	
G11191	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3	5,0	0,038	80	VS3	
G20791	HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC1	5,0	0,038	65	VSC1	
G20038	HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC2	5,0	0,038	65	VSC2	
G21042	HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC3	5,0	0,038	65	VSC3	

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : Beacon® Tip Catheters - Cathéters à extrémité Beacon®, **DESTINATION** : Les cathéters à extrémité Beacon sont destinés à être utilisés au cours de procédures d'angiographie par des praticiens ayant acquis la formation et l'expérience nécessaires aux techniques d'angiographie. Il convient de procéder selon les méthodes classiques de pose de gaines d'accès vasculaire, de cathéters d'angiographie et de guides, **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL** : Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE** : LRQA 0088, **FABRICANT** : Cook Incorporated, **MODE D'EMPLOI** : Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE)** : Pris en charge par l'assurance maladie, **DATE DE PUBLICATION** : 2019 Septembre

